

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0670-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCION DE INODORO



SUSTITUCION DE PUERTAS METALICAS DE SERVICIOS SANITARIOS



MANTENIMIENTO EN URINALES



SUSTITUCIO DE MENTILADORES



MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

