



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0670-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCION DE CANALES DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Escolar Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-21-0670-43	FECHA	18/06/2024




SUSTITUCION DE INODORO



SUSTITUCION DE PUERTAS METALICAS DE SERVICIOS SANITARIOS



MANTENIMIENTO EN URINALES



SUSTITUCIO DE MENTILADORES



MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

