



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO /	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVAR /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0672-43 /	FECHA:	15/02/2024 /



**Modulo 1**  
Sustitución de lamina duralina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 /



**Modulo 2**  
Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 /



**Modulo 2**  
Sustitución de estructura de soporte de madera por metal /



**Modulo 2**  
Sustitución de estructura de soporte de madera por metal /

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Judith Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO /	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVAR /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0672-43 /	FECHA:	15/02/2024 /



**Modulo 1**  
Mantenimiento a estructura de soporte de metal con aticorrosivo. /



**Modulo 1**  
Mantenimiento a estructura de soporte de metal con aticorrosivo. /



**Modulo 1**  
Mantenimiento a estructura de soporte de metal con aticorrosivo. /



**Modulo 1**  
Mantenimiento a estructura de soporte de metal con aticorrosivo. /

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemensia Judith Velazquez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

