


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0673-43	FECHA:	21/02/2024



Sustitucion de estructura portante de madera por costaneras galvaizadas ,
Sustitucion de muro perimetral y cuneta de concreto



Sustitucion de estructura portante de madera por costaneras galvaizadas ,
Sustitucion de muro perimetral y cuneta de concreto



Sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26



Sustitucion de estructura portante de madera por costaneras galvaizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo

