



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0673-43	FECHA:	11/04/2024



Foto 1: VISTA TECHO CON LAMINA DETERIORADA




Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: VISTA CAMBIO ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR COSTANERAS GALVANIZADAS CALIBRE 26



Foto 4: VISTA CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR COSTANERAS GALVANIZADAS CALIBRE 26




Foto 5: VISTA DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL Y CUNETAS DE CONCRETO



Foto 6: VISTA DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL Y CUNETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y Sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público