

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0673-43	FECHA:	02/05/2024




Foto1: VISTA FACHADA EXTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERIOR ESTRUCTURA GALVANIZADA



Foto 4: VISTA INTERIOR INSTALACION DE COSTANERAS GALVANIZADAS FINALIZADO




Foto 5: VISTA DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL Y CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: VISTA DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL Y CUNETA DE CONCRETO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

