



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO /	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0679-43 /	FECHA:	26/09/2024 /



Foto 1: SUSTITUCION PISO CERAMICO /



Foto 2: SUSTITUCION PISO CERAMICO /




Foto 3: SUSTITUCION PISO CERAMICO /



Foto 4: SUSTITUCION PISO CERAMICO /



Foto 5: SUSTITUCION PISO CERAMICO /




Foto 6: SUSTITUCION BOMBILLA LED /

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar		 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---