

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0679-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustitución piso cerámico



Foto 2: Sustitución piso cerámico



Foto 3: Sustitución piso cerámico



Foto 4: Sustitución piso cerámico



Foto 5: Sustitución piso cerámico



Foto 6: Sustitución bombilla LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello de Representante de la OPE




Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

