



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3221-45	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de muro perimetral



Foto 2: Suministro y sustitución de muro perimetral



Foto 3: Suministro y sustitución de muro perimetral



Foto 4: Suministro y sustitución de muro perimetral



Foto 5: Suministro y sustitución de muro perimetral



Foto 6: Suministro y sustitución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público