

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3412-42	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de lamina zinc por lamina Maxalum troquelada calibre 26



Sustitución de lamina zinc por lamina Maxalum troquelada calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jackelin Schulz*

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3412-42	FECHA:	15/02/2024




Sustitución de canal de metal



Sustitución de canal de metal



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jackelin Suhull*



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público