

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECTOR JUAREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3766-42	FECHA:	11/06/2024



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE COLUMNAS POR COLUMNAS TRIANGULARES DE METAL



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL





SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECTOR JUAREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3766-42	FECHA:	11/06/2024



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4"



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

U6P
Firma y sello del Presidente de



[Signature]
Firma y Sello Director Centro

