



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0003-42	FECHA:	10/06/2024



Banqueta de protección módulo 1



Cambio de inodoros y accesorios



Fundición de encaminamiento área de cocina



Sustitución de pilas de 3.10*0.90*0.85M de 2 lavaderos + azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0003-42	FECHA:	10/06/2024



Sustitución de portón de ingreso primario y secundario



Sustitución de lámina en módulo de 1 aula



Reparación y mantenimiento de estructura metálica en módulo de 1 aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita del Presidente

Firma y sello del Presidente



Firma manuscrita del Director

Firma y Sello Director Centro

