

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dirección Sector El Callejón, Aldea El Manantial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0005-43	FECHA:	14/05/2024



foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CAL. 26



foto 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 3: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE CONCRETO DE T=0.08M EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---