



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0007-43	FECHA:	26/03/2024



Reparaciones en el sistema eléctrico, distribución de cables, tomacorrientes, switch, cableado, entubado, Etc.,



Reparaciones en el sistema eléctrico, sustitución de focos, tomacorrientes, switch, cableado, entubado, Etc.,



Sustitución de lámina en módulo de 3 aulas



Sustitución de lámina en módulo de 3 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

