

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAL JUAN DEL RÍO, ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0008-43	FECHA:	20/05/2024



REPARACIÓN DE RAMAPA DE INGRESO, INSTALACIÓN DE TORTA DE CONCRETO Y EMPEDRADO



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA EN PORTON DE INGRESO, MANTENIMIENTO DE PORTON



AREA PARA INSTALAR LAMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR EN CENTRO EDUCATIVO



INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA DEPÓSITO DE AGUA, INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA



INSTALACIÓN DE MURO DE CONCRETO EN PILAS, INSTALACIÓN DE TORTA DE CONCRETO Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.E.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

