



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL FLORES COSTA CUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0922-0020-46	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZIN C26



Foto 3: SUSTITUCION DE BOMBILLAS LIGTH TECH 40WTTTS



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX CLASICA



Foto 5: SUMINISTRO Y REPARACION DE MIGITORIO



Foto 6: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, utilizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público