



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TALTICU, ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0021-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 1:
PEPILLO, CERNIDO EN PAREDES DE COCINA, REPARACION DE MUROS.



Foto 2:
SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE COCINA POR PISO LISO.



Foto 3:
SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



Foto 4:
SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL EN COCINA.



Foto 5:
SUSTITUCION DE BALCONES EN COCINA.



Foto 6:
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Paiz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
R. P. C. A. 2019

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TALTICU, ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0021-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 7:
SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA Y PLANCHA METAL.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soniq Pat
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

