



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cucca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	A la par de iglesia Católica
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0697-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de cubierta de metal



Foto 2: Suministro y sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de base de estructura para cubierta lamina





Foto 4: Sustitucion de gradas de madera por metal.



Foto 5: Mantenimiento a sistema electrico de salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Karla Azucena Chávez
 Firma y sello del Presidente de la OPP


 Della Maricruz García Auyón
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público