



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA SEQUIVILLA</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-22-0699-43</b>	FECHA:	<b>18/04/2024</b>



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO




SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA POR LÁMINA ALUZINC TROQUELADA C 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juana suceh GR</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--