



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0699-43	FECHA:	25/05/2024



Foto1: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



Foto 2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



Foto 4: MANTEMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA POR LÁMINA ALUZINC TROQUELADA C 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Juana Lucy G R

Firma y sello del Presidente del Comité



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

