



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0699-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



Foto 2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



Foto 4: MANTEMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA POR LÁMINA ALUZINC C 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Juana socely CR

Firma y sello del Presidente del EORM



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

