



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0701-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1:
SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERÁMICO



Foto 2:
SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERÁMICO



Foto 3:
SUSTITUCION DE ÁREA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 4:
SUSTITUCION DE ÁREA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 5:
REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN CANCHA



Foto 6:
REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rebeca Estela Girón Rodas
Firma y sello del Presidente de la OPF

X

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.