



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0701-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1:  
SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERÁMICO



Foto 2:  
SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERÁMICO



Foto 3:  
SUSTITUCION DE ÁREA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 4:  
SUSTITUCION DE ÁREA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 5:  
REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN CANCHA



Foto 6:  
REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rebeca Estela Girón Rodas*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.