



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0701-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1:
SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERÁMICO



Foto 2:
SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERÁMICO



Foto 3:
SUSTITUCION DE ÁREA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 4:
SUSTITUCION DE ÁREA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 5:
REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN CANCHA



Foto 6:
REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rebeca Estela Girón Rodas

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.