

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "AUYON"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0702-43	FECHA:	3/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "AUYON"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0702-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Suministro y sustitución de losa de patio



Foto 8: Suministro y sustitución de losa de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público