



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "AJUYON" J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0702-43	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL POR METAL



FOTO 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE BALCONES EN COCINA



FOTO 4: SUMINISTRO Y REPARACION DE PUERTA DE METAL



FOTO 5: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE MUROS DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Párrafo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "AUYN" J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0702-43	FECHA:	14/10/2024



FOTO 7: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



FOTO 8: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

