



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0703-43	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1:  
SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 2:  
APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 3:  
SUSTITUCION DE MURO DE CONCRETO PERIMETRAL



FOTO 4:  
SUSTITUCION DE MURO DE CONCRETO PERIMETRAL



FOTO 5:  
SUSTITUCION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL



FOTO 6:  
SUSTITUCION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
ANA LUCIA GREGORIO OCHOA



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Dirección de Planeación y Desarrollo Educativo Público