



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0703-43	FECHA:	2/08/2024



FOTO 1:
SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 2:
APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 3:
REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE MALLA



FOTO 4:
REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE MALLA



FOTO 5:
INSTALACION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL



FOTO 6:
INSTALACION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Analucía Gregorio Osorio
ANALUCÍA GREGORIO OSORIO

Firma y sello del Presidente de la OPE



Erik Morales López Molina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

