



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERIO SANTA MARTA</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-22-0703-43</b>	FECHA:	<b>12/10/2024</b>



FOTO 1:  
SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 2:  
APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 3:  
REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE MALLA



FOTO 4:  
REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE MALLA





FOTO 5:  
INSTALACION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL



FOTO 6:  
INSTALACION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 ANA LUCÍA GREGORIO  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
 ERIK MOISES PÉREZ MOLINA  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
