

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LABOR MIRASÓL / ALDEA LOS PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0708-43	FECHA	20/05/2024



Foto 1: Reparación y Mantenimiento de cocina



Foto 2: Sustitución de piso de concreto en aula



Foto 3: Sustitución de estufa rural



Foto 4: Sustitución de balcones de metal en cocina



Foto 5: Aplicación de pintura en paredes de cocina



Foto 6: Sustitución de bomba para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Yumira Marsela Pastor Isara de Orrego Firma y sello del Presidente de la OPI	 Alland Durvin Mapepaco Muñoz Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LABOR MIRASOL ALDEA LOS PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0708-42	FECHA	20/05/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua y bomba



Foto 8: Reparación de gradas de entrada principal



Foto 9: Reparación en 4 puertas abatibles en aula



Foto 10: Mantenimiento de estructura de metal en 2 aulas y cambio de tornillos de techo en 4 aulas



Foto 11: Sustitución de rampas de acceso en 3 aulas



Foto 12: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcela Pastor Isara de Ortega

Yumira Marcela Pastor Isara de Ortega
Firma y sello del Presidente de la OPI



Josepfermy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

