



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FOR-024
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Labor Mirasol, Aldea Los Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0708-43	FECHA	20/08/2024



Foto 1: Reparación y mantenimiento de cocina



Foto 2: Sustitución de piso de concreto en aula



Foto 3: Sustitución de estufa rural



Foto 4: Sustitución de balcones de metal en cocina



Foto 5: Aplicación de pintura en paredes de cocina



Foto 6: Sustitución de bomba para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Signature]
Yumari Marcela Pastor Izara de Ortega
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]
Armando Durvin M. Sepulveda Mena
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Labor Mirasol, Aldea Los Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0706-43	FECHA	20/08/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua y bomba



Foto 8: Reparación de gradas de entrada principal



Foto 9: Reparación en 4 puertas abatibles en aula



Foto 10: Mantenimiento de estructura de metal en 2 aulas y cambio de tornillos de techo en 4 aulas



Foto 11: Sustitución de rampas de acceso en 3 aulas



Foto 12: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yvonne Manuela Pastor Izara de Ortega
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Allan Durvin Marropece Siment
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

