



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Formulario 121  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Flores Costa Guca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E'ORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Labor Mirasol, Aldea Los Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0708-43	FECHA FINALIZACION	30/08/2024



Foto 1: Reparación y mantenimiento de cocina



Foto 2: Sustitución de piso de concreto en aula




Foto 3: Sustitución de estufa rural



Foto 4: Sustitución de balcones de metal en cocina



Foto 5: Aplicación de pintura en paredes de cocina



Foto 6: Sustitución de bomba para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Yumila Mejía Pastor*

Yumila Mejía Pastor Ixata de Ortega  
Firma y sello del Presidente de la



*Alfred Durán*

Alfred Durán M...  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
M. E. D. U. C. O. R. A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor Mirasol, Aldea Los Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0706-43	FECHA FINALIZACION:	30/08/2024



Foto 7: Sustrucción de depósito de agua y bomba



Foto 8: Reparación de gradas de entrada principal



Foto 9: Reparación en 4 puertas abatibles en aula



Foto 10: Mantenimiento de estructura de metal en 2 aulas y cambio de tornillos de techo en 4 aulas



Foto 11: Sustrucción de rampas de acceso en 3 aulas



Foto 12: Sustrucción de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. Rural Mixta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

