



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANANDOS</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-22-0709-43</b>	FECHA:	<b>9/05/2024</b>



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO PERIMETRAL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Noelia Rojas*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANANDOS</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-22-0709-43</b>	FECHA:	<b>9/05/2024</b>



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



ESTADO EN QUE SE EENCUESTRAN LAS GRADAS DE ACCESO



ESTADO EN QUE SE EENCUESTRAN LAS GRADAS DE ACCESO



ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PISO DEL MODULO 04



ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PISO DEL MODULO 03



SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Noelia Rodas*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

