



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0709-43	FECHA	12/07/2024



Foto 1:
Sustitución de rampas de concreto



Foto 2:
Sustitución de rampas 2 de concreto



Foto 3:
Reparación Muro perimetral



Foto 4:
Sustitución de torta de concreto por concreto



Foto 5:
Instalación de piso cerámico



Foto 6:
Instalación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Rodas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR 123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0709-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 7:
SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 8:
SUSTITUCIÓN DE TORTA DE PIEDRA POR TORTA DE CONCRETO



Foto 9:
SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO CON BASE DE CONCRETO, módulo 3



Foto 10:
SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO CON BASE DE CONCRETO, módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

