



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1:
REPARACION DE TECHO DE LAMINA Y COSTANERAS (ESTRUCTURA MET)



Foto 2: REPARACION DE TECHO DE LAMINA Y COSTANERAS (ESTRUCTURA MET)



Foto 3: Reparación o sustitución de area de cocina (estufas, pilas, ventanas, puertas, etc)




Foto 4: Reparación o sustitución de area de cocina (estufas, pilas, ventanas, puertas, etc)



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Karen Marielva Vásquez López

Karen Marielva Vásquez López

Firma y sello del Presidente de la OPF

Marino Solís Rodas

Marino Solís Rodas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	19/04/2024



Foto7: Impermeabilizacion de loza



Foto8: Impermeabilizacion de loza




Foto 9: Reparación de sistema eléctrico




Foto 10: Reparación de sistema eléctrico





Foto 11: Reparación de sistema eléctrico



Foto 12: Ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Karen Marielva Vásquez López 
Firma y sello del Presidente de la OPF


Marino Solís Rodas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	19/04/2024




Foto13: Ventanas



Foto 14: Sustitución de sanitarios








Foto 15: Sustitución de Sanitarios





Foto 16: Reparación y mantenimiento de deposito de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Karen Marielva Vásquez López 
 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Marino Solís Rodas
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público