



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	9/05/2024



**FOTO 1:
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 AULAS Y COCINA**



**FOTO 2:
IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CONCRETO EN 4 AULAS**



**FOTO 3:
INSTALACION DE 3 SANITARIOS TIPO LETRINA**



**FOTO 4:
SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA EN SANITARIO**




**FOTO 5:
SUSTITUCION Y REPARACION DE BALCONES DE METAL**



**FOTO 6:
INSTALACION DE DEPÓSITO DE AGUA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Karen Marielva Vásquez López
Firma y sello del Presidente de la OPF 

 Marino Solis Rodas
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	9/05/2024




FOTO 7:
SUSTITUCION DE MURO DE CONCRETO E INSTALACION DE MESA DE CONCRETO EN COCINA



FOTO 8:
SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA EN COCINA Y AMPLIACION DE TECHO DE LAMINA



FOTO 9:
SUSTITUCION DE BASE DE ESTUFA RURAL EN COCINA



FOTO 10:
INSTALACION DE TANQUE CON LAVADERO EN AREA DE COCINA



FOTO 11:
SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA



FOTO 12:
SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DE METAL EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Karen Marieva Vásquez López
Firma y sello del Presidente de la CRRP




Marino Solís Rodas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	9/05/2024



FOTO 13:
REPARACION DE MURO Y DRENAJE EN SANITARIOS LAVABLES



FOTO 14:
INSTALACION DE SANITARIOS LAVABLES



FOTO 15:
SUSTITUCION DE 1 PUERTA DE METAL EN AULA Y SUSTITUCION DE 2 PUERTAS DE METAL EN SANITARIOS



FOTO 16:
INSTALACION DE FOSA SÉPTICA CON BROCAL Y TAPADERA



FOTO 17:
REPARACION DE BAJADA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Marielva Vásquez López

Firma y sello del Presidente de la OPE



Marino Solís Rodas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

