



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	14/08/2024




FOTO 1:  
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 AULAS Y COCINA



FOTO 2:  
IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CONCRETO EN 4 AULAS



FOTO 3:  
INSTALACION DE 3 SANITARIOS TIPO LETRINA




FOTO 4:  
SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA EN SANITARIO



FOTO 5:  
SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 6:  
INSTALACION DE DEPÓSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Karen Marielva Vásquez López Firma y sello del Presidente de la OPR		 Marino Solís Rodas Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA GRANADOS</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-22-0710-43</b>	FECHA:	<b>14/08/2024</b>




**FOTO 7:**  
SUSTITUCION DE MURO DE CONCRETO E INSTALACION DE MESA DE CONCRETO EN COCINA



**FOTO 8:**  
SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA EN COCINA Y AMPLIACION DE TECHO DE LAMINA




**FOTO 9:**  
SUSTITUCION DE BASE DE ESTUFA RURAL EN COCINA



**FOTO 10:**  
INSTALACION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA CON LAVADERO EN AREA DE COCINA




**FOTO 11:**  
SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA



**FOTO 12:**  
SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DE METAL EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Karen Marielva Vásquez López Firma y sello del Presidente de la OPF		 Marino Solis Rodas Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA GRANADOS</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-22-0710-43</b>	FECHA:	<b>14/08/2024</b>



**FOTO 13:  
REPARACION DE MURO Y DRENAJE EN SANITARIOS LAVABLES**



**FOTO 14:  
INSTALACION DE 2 SANITARIOS LAVABLES**



**FOTO 15:  
SUSTITUCION DE 1 PUERTA DE METAL EN AULA Y SUSTITUCION DE 2 PUERTAS DE METAL EN SANITARIOS**



**FOTO 16:  
INSTALACION DE FOSA SÉPTICA CON BROCAL Y TAPADERA**



**FOTO 17:  
REPARACION DE BAJADA PLUVIAL**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Karen Marielva Vásquez López Firma y sello del Presidente de la OPE		 Marino Solís Rodas Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---