

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2909-42	FECHA:	15/02/2024




SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA



SUMINISTRO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, completar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2909-42	FECHA:	15/02/2024




SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL CON ANTICORROSIVO



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PUERTA METALICA CON CHAPA YALE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas a este formulario para actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

