



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0922-4094-42	FECHA:	22/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR CERÁMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR CERÁMICO



Foto 3: MANTENIMIENTO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ACANALADA POR TROQUELADA C 26



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BARANDAL DE METAL



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURAS EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

