

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	15/02/2024



Suministro y Reparación de Muro Perimetral



Suministro y Sustitucion de muro de concreto




Suministro y Sustitución de lamina zinc por lámina troquelada calibre 26



Suministro y Sustitución maya galvanizada por balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	15/02/2024




Suministro y Sustitución de Estructura de Madera por estructura de metal



Suministro y Sustitucion de Canales de PVC



Suministro y Sustitución de bajadas de agua pluvial de tubo de PVC de 3"



Suministro y Sustitución de Puerta de Metal con chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

