


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 Av 7-93 Zona 1 Caserío Los Melecio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0007-43	FECHA:	2/05/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Sustitución de canales de agua pluvial



Mantenimiento de estructura portante



Suministro y aplicación de impermeabilizante en losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

