



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 4-23 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0715-42	FECHA:	02/05/2024



Suministro e instalación de paneles y muro
Suministro e instalación de techo con lamina y planchas de tabla yeso

Sumini
Sumini



Suministro e intalación de puertas



Suministro e instalación de paneles y muro
Suministro e instalación de techo con lamina y planchas de tabla yeso
Suministro instalación cimentación
Suministro de pintura varios colores
Suministro instalación venetana de PVC



Suministro e instalación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

