



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Moisés Agustín Oroxóm	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal Santa Rita 5-60 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0922-42	FECHA:	15/02/2024



forro de columnas con lamina esponja y cuerina



forro de maya



Pintura de exterior



Sustitucion de CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Moisés Agustín Oroxóm	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal Santa Rita 5-60 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0922-42	FECHA:	15/02/2024



Sustitucion de Chapa Bola



Sustitucion de accesotios para tanque de inodoro



Sustitucion de tubería y llave para migitorio




Mantenimiento de estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

