


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-1130-43	FECHA:	31/05/2024




Mantenimiento de ramp de ingreso



Sustitucion de parer perimetral de malla



Sustitucion de parer perimetral de malla



Observación:

<p><i>NOC Hernandez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la DPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--