

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-1130-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Construcción rampa ingreso peatonal




Foto 2: Construcción rampa 2




Foto 3: Colocación de pared y muro perimetral




Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE



Foto 5: Remozamiento Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noe Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público