

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-1130-43	FECHA:	5/07/2024




Foto1: Construcción rampa ingreso peatonal




Foto 2: Construcción rampa 2




Foto 3: Colocación de pared y muro perimetral




Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS





Foto 5: Remozamiento Cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Hernandez
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Escolar Público

