


# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PRIAE

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Quetzaltenango	MUNICIPIO: Palestina de Los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserío Los Pérez, aldea El Carmen I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 09-24-0005-43	FECHA: 29/4/2024




**Suministro e instalacion cimentacion**



**Suministro e instalación Muro MaxAlum C28(0.30mm)**



**Suministro e instalacion red electrica Suministro e Instalacion Division Paneles Melamina 1.20x2.40mts Color Madera**



**Suministro e Instalacion Estructura costanera 3x2 plg Suministro e instalación Puerta Metalica**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Wilma Onelia Tio</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

Revisado por:      Coordinador(a) de Infraestructura Escolar  
Firma y sello      Firma y sello