


SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


|                             |                |                                |  |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | PALESTINA DE LOS ALTOS                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0017-43  | FECHA:                         | 17/04/2024                             |



**PINTURA DE MUROS Y AULAS**



**SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO PARA AGUA CON ACCESORIOS Y TUBERIA HG DE 1/2**







**SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS CON HORNILLAS**



**SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PUERTAS Y TECHO DE LAMINA**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|