

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Diaz, canton el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0019-43	FECHA:	07/11/2024



FOTO 1: AMPLIACION DE COCINA



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO




FOTO 3: INSTALACION DE TECHO




FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTUFAS O PLANCHAS DE LEÑA



FOTO 5: INSTALACION DE TECHO EN AREA DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

