

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Diaz, Canton el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0019-43	FECHA:	08/08/2024




Foto 1: AMPLIACION DE COCINA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO



Foto 3: INSTALACION DE TECHO




Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFAS Y PLANCHAS DE LEÑA




Foto 5: INSTALACION DE TECHO DE AREA DE LAVAMANOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

